



Исх. № 129926 - 06.03.2026/

Информационная статья от: 28.04.2020

## Монтаж гидрошпонок. Выполнение торцевых соединений

Торцевые соединения выполняются при помощи специального оборудования: электромагнитной пластины и прижимного кондуктора или при помощи ручного фена.


### Сварка при помощи специального оборудования

Перед началом работ разогрейте нагревательный элемент до заданной температуры 450 °С.



Зафиксируйте соединяемые концы гидрошпонок в кондукторе.

Ровно обрежьте торцы гидрошпонок, предназначенные для сварки. После этого разожмите кондуктор, немного выдвиньте гидрошпонку из кондуктора и снова зажмите.



Установите нагревательный элемент в рабочее положение между концами гидрошпонок. Плавно сомкните кондуктор, подводя концы гидрошпонки к нагревательному элементу. При этом вдоль всего периметра среза шпонки образуется валик из расплавленного материала. Следите за тем, чтобы оплавление происходило равномерно.



После этого кондуктор следует раздвинуть, вынуть нагревательный элемент и сдвинуть снова. Оплавленные края шпонки при этом сомкнутся и произойдет их сплавление.

Образовавшемуся шву необходимо дать остыть, после чего демонтировать кондуктор. Валик расплавленного материала, образовавшийся по периметру сварного соединения, следует срезать макетным ножом.



**Авторы статьи:**

Юлия Ладная

Илья Быстров

Технический специалист направления Инженерная гидроизоляция



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке