



Исх. № 130110 - 15.12.2025/

Информационная статья от: 09.03.2023

Какие могут быть причины образования волн на подкладочном ковре после монтажа?

Причин образования волн может быть несколько:

1. Качество и влажность основания (ОСП-3);
2. Хранение рулонов в горизонтальном состоянии;
3. Плохое натяжение подкладочного ковра в процессе монтажа;
4. Не соблюдение требований к количеству крепежа подкладочного ковра в процессе монтажа;
5. Не верное хранение подкладочного ковра перед монтажом в холодное время года;
6. Отсутствие зазора между плитами основания.

Автор статьи:

Алексей Воробьев

Специалист направления "Материалы для малоэтажного строительства"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке