Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ
129110, Россия, Москва, улица Гиляровского, дом 47, строение 5
тел.: +7 495 925 57 75, факс: +7 495 925 81 55, www.tn.ru, info@tn.ru

Исх. № 147827 - 12.03.2026/
Информационная статья от: 26.12.2022

Зазоры между плитами LOGICPIR. Что делать?

Щели между плитами утеплителя более 0,5 см. необходимо запенивать монтажной пеной, либо зачеканивать аналогичным утеплителем для того чтобы избежать образования мостика холода.

Автор статьи:
Алексей Калинкин
Ведущий специалист направления «Полимерные мембраны и PIR» в коттеджном малоэтажном строительстве.