



Исх. № 137439 - 13.12.2025/
Информационная статья от: 29.08.2022

Количество крепежа ГЧ в зависимости от формы нарезки


Каждая рядовая черепица крепится к основанию кровли с помощью специальных оцинкованных гвоздей с широкими шляпками, количество которых зависит от угла наклона ската. Правильное пришивание специальных гвоздей — очень важный момент. Гвозди следует пришивать таким образом, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью гибкой черепицы, а не врезалась в нее (Рис. 1).



Рис. 1

Правильное расположение гвоздей и их количество для каждой формы гибкой черепицы указано в таблице:

Вид нарезки 12° - 44°	45° - 90°	Количество крепежа		Длина крепежа
		12° - 44°	45° - 90°	
«соната»	25 ММ	25 ММ	25 ММ	4 шт. (102,27 г.) 6 шт. (140,40 г.) 30 мм
«аккорд»	25 ММ	25 ММ	25 ММ	4 шт. (102,27 г.) 6 шт. (140,40 г.) 30 мм



Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке