



Исх. № 147827 - 16.12.2025/

Информационная статья от: 26.12.2022

## Зазоры между плитами LOGICPIR. Что делать?

Щели между плитами утеплителя более 0,5 см. необходимо запенивать монтажной пеной, либо зачеканивать аналогичным утеплителем для того чтобы избежать образования мостика холода.

### Автор статьи:

Алексей Калинин

Ведущий специалист направления «Полимерные мембраны и PIR» в коттеджном малоэтажном строительстве.



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке