



Исх. № 130100 - 15.12.2025/

Информационная статья от: 07.05.2020

Почему плохо защелкиваются элементы водосточной системы ТН ПВХ?

Водосточные системы ТЕХНОНИКОЛЬ ПВХ

Раньше использовались другие уплотнители, которые были более толстые и плотные.

Некоторое время назад уплотнители заменили и проблема с защелкиванием ушла. Возможно где-то остались элементы из старых партий.

Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке