



Исх. № 152662 - 07.12.2025/
Информационная статья от: 27.08.2024

До какой отрицательной температуры могут применяться праймеры?

Праймеры кроме эмульсионных на водной основе имеют диапазон температур применения от -20С до +40С. Это температура окружающей среды при которой праймер можно наоносить.

Важно! При температуре ниже +5С перед использованием сам материал нужно выдерживать в теплом помещении не менее 24 часов.

Авторы статьи:

Михаил Золотарев

Специалист направления "Мастики и монтажные пены"

Роман Жирнов

Специалист направления Мастики и Монтажные пены



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке