



Исх. № 148134 - 07.12.2025/

Информационная статья от: 19.09.2022

Допускается эксплуатация битумной гидроизоляции без крепления кровельного ковра на вертикали?

Отсутствие краевых реек и защитных фартуков приводит к отслоению кровельного ковра от вертикальной поверхности. А отсутствие покрытия на парапетах приводит к возникновению протечек.

В рамках текущего ремонта:

- установить детали из оцинкованной стали и краевые рейки;
- установленные краевые рейки загерметизировать мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ № 71.

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке