



Исх. № 148044 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 08.07.2021

В процессе эксплуатации на мембрану попали жиры из системы вентиляции с кухни насколько это критично?

Необходимо следить за тем, чтобы на мембрану не попадали растворители, жиры, масла, животные жиры, нефтепродукты, включая битум и другие опасные вещества, способные повредить кровельное покрытие, особенно это касается ПВХ мембран. Если это произошло, обработайте мембрану очистителем для ПВХ мембран ТЕХНИКОЛЬ либо замените сильно поврежденный участок мембраны.

Автор статьи:

Вячеслав Сендецкий

Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембраны"

Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке