



Исх. № 147885 - 08.12.2025/
Информационная статья от: 14.09.2022

Как устраниить небольшие застойные зоны на уложенном слое гидроизоляции на кровле?

Локальные неровности возможно устраниить с помощью мастики горячего применения ТЕХНОНИКОЛЬ №41 или путём вплавления обрезков гидроизоляционного материала. При устранении неровностей на верхнем слое гидроизоляции – необходимо затем перекрыть данные участки материалом с защитной посыпкой

Авторы статьи:

Максим Нестеров
Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"
Игорь Антипов
Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке