



Исх. № 155085 - 14.12.2025/  
Информационная статья от: 26.12.2022

# Почему вата IZOVOL стала выпускаться более темного цвета после модернизации на заводе?

1. Изменения на заводе IZOVOL никак не связаны с характеристиками каменной ваты. Утеплитель изготавливается по СТО 72746455-3.2.(1-9)-2018 с указанными физ-мех характеристиками в соответствии с ГОСТ 32314.
2. Плиты из каменной ваты изготавливаемые Корпорацией ТЕХНОНИКОЛЬ в соответствии с СТО 72746455-3.2.(1-9)-2018 производятся преимущественно из расплава изверженных горных пород габбро-базальтовой группы. Ввиду неоднородности залегания слоёв породы, цвета исходных компонентов могут отличаться от типового оттенка. Данная особенность не влияет на конечные физико-механические характеристики продукции.

**Авторы статьи:**

Василий Аксенов

Технический специалист направления "Минеральная изоляция"

Александр Колупаев

Руководитель технической поддержки направления «Строительная изоляция»



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке