



Исх. № 148191 - 06.03.2026/

Информационная статья от: 27.12.2022

## **Вытек битумного вяжущего при наплавлении материала.**

Вытек битумного вяжущего при наплавлении битумного рулонного материала должен быть 20-25 мм.

Вытек более 25мм свидетельствует о перегреве материала. Перегрев при наплавлении ухудшает эксплуатационные свойства кровли.

Вытек менее 20 мм свидетельствует о плохо прогревом материале. Это может негативно повлиять на герметичность кровли и адгезию материала к основанию.

### **Авторы статьи:**

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке