



Исх. № 148328 - 16.12.2025/

Информационная статья от: 18.11.2024

Как ускорить процесс сборки УШП?

Чтобы ускорить процесс сборки УШП, существует несколько способов:

1. Заранее подготовьте все необходимые инструменты и материалы для выполнения работ. Это минимизирует риски возникновения перерывов, связанных с ожиданием поставки материалов.
2. Используйте достаточное количество рабочих для сборки УШП
3. Выполните сборку L-блоков, которые состоят из двух плит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP и Углового крепежа XPS ТЕХНОНИКОЛЬ. Подготовленные L-блоки могут значительно ускорить процесс сборки УШП
4. Соблюдайте технологию и последовательность действий, чтобы избежать ошибок и задержек в работе. Используйте рекомендации экспертов ТЕХНОНИКОЛЬ и инструкцию по монтажу УШП.
5. Используйте проверенных подрядчиков, которые прошли обучение по устройству УШП

Авторы статьи:

Валерия Лычиц

Ведущий технический специалист направления «Теплоизоляционные материалы XPS»

Ильназ Хабибуллин

Технический специалист направления Полимерная изоляция



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке