



Исх. № 147927 - 16.03.2026/

Информационная статья от: 20.10.2024

Допускается наличие небольших водяных линз на поверхности гидроизоляции на кровле?

Мелкие лужи, глубина которых не превышает 7-9 мм, возникающие на поверхности кровельного материала из-за наличия допустимых отклонений по ровности основания (при промере ровности основания 2-х метровой рейкой вдоль уклона зазор не должен быть более 5 мм) и нахлестов полотнищ материала в швах, являются допустимыми ([Руководство по эксплуатации и ремонту кровель ТЕХНОНИКОЛЬ п.4.4.4](#)).

Таким образом, наличие небольших водяных линз не повлияет на долговечность гидроизоляционного ковра и кровли в целом.

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке