



Исх. № 137077 - 14.12.2025/
Информационная статья от: 28.08.2024

Как правильно хранить клей-пену?

Клей-пена хранится так же, как и монтажные пены.

Клей-пену следует хранить при температуре от +5°C до +25°C в помещениях или на закрытых площадках, обеспечивающих защиту от атмосферных осадков, попадания прямых солнечных лучей, а также нагревания свыше +50°C, с соблюдением правил противопожарной безопасности, установленных для хранения горючих материалов, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Авторы статьи:

Михаил Золотарев
Специалист направления "Мастики и монтажные пены"
Анна Веретенникова
Технический специалист по направлению монтажные пены



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке