



Исх. № 148191 - 14.03.2026/

Информационная статья от: 27.12.2022

Вытек битумного вяжущего при наплавлении материала.

Вытек битумного вяжущего при наплавлении битумного рулонного материала должен быть 20-25 мм.

Вытек более 25мм свидетельствует о перегреве материала. Перегрев при наплавлении ухудшает эксплуатационные свойства кровли.

Вытек менее 20 мм свидетельствует о плохо прогретом материале. Это может негативно повлиять на герметичность кровли и адгезию материала к основанию.

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке