



Исх. № 147879 - 12.03.2026/

Информационная статья от: 14.09.2022

## Допустимы ли складки на уложенном БРМ на кровле?

Небольшие складки на материале, уложенном методом сплошного наплавления к основанию, заполненные битумным вяжущем (могут образовываться при неравномерном застывании вяжущего) не являются критическим дефектом, требующим устранения. Складки, образовавшиеся в связи с недостаточным прогревом материала и создающие воздушную полость, необходимо устранять - разрезать, сушить основание и устанавливать заплаты.

### Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист

Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке