



Исх. № 148161 - 15.12.2025/

Информационная статья от: 08.07.2021

Как герметизируется верхний край фартука?

Верхний край фартука промазывается полиуретановым герметиком. Длина одного элемента фартука не должна превышать 2500 мм. Нахлест в соединении фартуков - 30-50 мм. В нахлестах крепеж не устанавливается. Расстояние между крепежом фартука, его длина и нахлест измеряется рулеткой.

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист

Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке