



Исх. № 155087 - 17.12.2025/

Информационная статья от: 26.11.2021

Почему в ТН-Кровля тротуар отсутствует геотекстиль под мембраной плантер?

Плантер и XPS контактно совместимы

Автор статьи:

Вячеслав Сендецкий

Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембраны"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке