



Исх. № 147879 - 14.12.2025/
Информационная статья от: 14.09.2022

Допустимы ли складки на уложенном БРМ на кровле?

Небольшие складки на материале, уложенном методом сплошного наплавления к основанию, заполненные битумным вяжущем (могут образовываться при неравномерном застывании вяжущего) не являются критическим дефектом, требующим устраниния. Складки, образовавшиеся в связи с недостаточным прогревом материала и создающие воздушную полость, необходимо устранять - разрезать, сушить основание и устанавливать заплаты.

Авторы статьи:

Максим Нестеров
Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"
Игорь Антипов
Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке