



Исх. № 147909 - 13.12.2025/

Информационная статья от: 07.07.2021

Как избежать появление пузырей при устройстве водоизоляционного ковра в осенне-зимний период?

При устройстве водоизоляционного ковра в осенне-зимний период возможно увлажнение основания под кровлю, а это может привести к образованию вздутий, снижающих эксплуатационную надежность ковра. Предотвратить появление вздутий можно полосовой приклейкой кровельного ковра к основанию. Для получения полосовой приклейки кровельного ковра к основанию используют специализированный материал Унифлекс ЭПВ ВЕНТ.

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист

Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке