



Исх. № 148161 - 13.12.2025/  
Информационная статья от: 08.07.2021

## Как герметизируется верхний край фартука?

Верхний край фартука промазывается полиуретановым герметиком. Длина одного элемента фартука не должна превышать 2500 мм. Нахлест в соединении фартуков - 30-50 мм. В нахлестах крепеж не устанавливается. Расстояние между крепежом фартука, его длина и нахлест измеряется рулеткой.

### Авторы статьи:

Максим Нестеров  
Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"  
Игорь Антипов  
Технический специалист



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке