



Исх. № 147959 - 12.03.2026/

Информационная статья от: 14.09.2022

Что делать при повреждении гидроизоляционного слоя из битумно-полимерных материалов?

На Ваш запрос сообщаем, что при повреждениях гидроизоляционного слоя из битумно-полимерных материалов (порезы, проколы, прожиги и т.д., и т.п.) для восстановления целостности мембраны необходимо устанавливать заплатки размер которых превышает повреждение во всех направлениях не менее чем на 100 мм.

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке