



Исх. № 147827 - 16.12.2025/

Информационная статья от: 26.12.2022

Зазоры между плитами LOGICPIR. Что делать?

Щели между плитами утеплителя более 0,5 см. необходимо запенивать монтажной пеной, либо зачеканивать аналогичным утеплителем для того чтобы избежать образования мостика холода.

Автор статьи:

Алексей Калинин

Ведущий специалист направления «Полимерные мембраны и PIR» в коттеджном малоэтажном строительстве.



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке