



Исх. № 137063 - 29.01.2026/
Информационная статья от: 12.11.2020

Что делать с избытком пены вокруг окон и дверей?

Твердый избыток пены можно срезать ножом, пилой или аналогичным инструментом. Отходы пены не являются вредными, и их можно утилизировать с домашним мусором.

Авторы статьи:

Михаил Золотарев
Специалист направления "Мастики и монтажные пены"
Анна Веретенникова
Технический специалист по направлению монтажные пены



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке