



Исх. № 147884 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 14.09.2022

Что делать, если вытек вяжущего больше нормативных значений?

Если вытек вяжущего на верхнем слое более 25 мм. – рекомендуется разогреть такие участки пламенем горелки и нанести сланцевую посыпку.

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке