



Исх. № 137439 - 16.12.2025/

Информационная статья от: 29.08.2022

Количество крепежа ГЧ в зависимости от формы нарезки

Каждая рядовая черепица крепится к основанию кровли с помощью специальных оцинкованных гвоздей с широкими шляпками, количество которых зависит от угла наклона ската. Правильное прибивание специальных гвоздей — очень важный момент. Гвозди следует прибивать таким образом, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью гибкой черепицы, а не врезалась в нее (Рис. 1).



Рис. 1

Правильное расположение гвоздей и их количество для каждой формы гибкой черепицы указано в таблице:

Вид нарезки	Количество крепежа		Длина крепежа
	12° - 44°	45° - 90°	
«соната»	4 шт. (102,27 г.)	6 шт. (140,40 г.)	30 мм
«аккорд»	4 шт. (102,27 г.)	6 шт. (140,40 г.)	30 мм

«брикс»	Мастика ТЕХНИКОЛЬ ФИКСЕР диаметр точки 20 мм	5 шт. (117,00 г.)	8 шт. (171,60 г.) + промазка мастикой	30 мм
«драконий зуб»		5 шт. (117,00 г.)	8 шт. (171,60 г.)	30 мм
«вестерн»		4 шт. (102,27 г.)	8 шт. (178,53 г.)	30 мм
«КОНТИНЕНТ»	Мастика ТЕХНИКОЛЬ ФИКСЕР диаметр точки 20 мм	10 шт. (255,3г.)	10 шт. (255,3 г.) + промазка мастикой	45 мм
«атлантика»	Мастика ТЕХНИКОЛЬ ФИКСЕР диаметр точки 20 мм	10 шт. (255,3г.)	10 шт. (255,3 г.) + промазка мастикой	45 мм
Коньково-карнизная черепица		12 шт.		35 мм.

Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке