



Исх. № 148125 - 16.12.2025/

Информационная статья от: 27.12.2022

Отсутствует защитная крупнозернистая посыпка на участке битумной кровли. Что делать?

В рамках текущего ремонта необходимо определить площадь поверхности с потерей посыпки и далее принять один из вариантов ремонта:

- При потере посыпки по всей поверхности выполнить устройство дополнительного слоя кровельного ковра материалом Линохром РЕМ
- При потере посыпки на локальных участках – восстановить защитный слой на них при помощи мастики и посыпки

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке