



Исх. № 147885 - 13.03.2026/

Информационная статья от: 14.09.2022

Как устранить небольшие застойные зоны на уложенном слое гидроизоляции на кровле?

Локальные неровности возможно устранить с помощью мастики горячего применения ТЕХНОНИКОЛЬ №41 или путём вплавления обрезков гидроизоляционного материала. При устранении неровностей на верхнем слое гидроизоляции – необходимо затем перекрыть данные участки материалом с защитной посыпкой

Авторы статьи:

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке